

## RELATÓRIO PATRIMÔNIO

Recepção			
Item/Equipamento	Modelo/descrição	Nº de Patrimônio	Estado de Conservação
Cadeira de Escritório	-		Regular
Mesa Escrivaninha	-	-	Regular
Mesa de Escritório	-	3819	Regular
Mesa de cabeceira	De Aço	-	Regular
Computador	Samsung	-	Regular
Computador	Dell	-	Regular
Nobreak	1000VA	-	Regular
Mesa de cabeceira	De Aço	-	Regular
Cadeira de escritório	De Balcão	-	Regular
Cadeira de escritório	De Balcão	-	Regular
Roteador	TP-LINK	-	Regular
Ar-condicionado	TCL / 12.000btu	8029	Regular
Cadeira de Roda	Ottobock	-	Bom
Cadeira de Roda	Jaguaribe	-	Bom
Bebedouro de água industrial	Knox 25L 220v NF	-	Bom

Triagem			
Item/Equipamento	Modelo/descrição	Nº de Patrimônio	Estado de Conservação
Mesa	De cabeceira		Regular
Mesa	De cabeceira		Regular
Mesa	De escritório	-	Bom
Nobreak	1200VA	-	Bom
Impressora	HP LJ 404dw	8025	Bom
Balança	Balmak	-	Bom
Balança Pediátrica	Balmak	-	Bom

Mesa	De escritório	-	Regular
Ar-condicionado	Consul	-	Bom

### Consultório 01

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Mesa	DE escritório	-	Bom
Notebook	Samsung	-	Bom
Nobreak	3000VA	-	Bom
Impressora	HP LJ 404dw	8025	Bom
Cadeira de escritório	Preta	-	Bom
Ar-condicionado	Agrato	8031	Bom
Mesa de cabeceira	MDF	8753	Bom

### Consultório 02 (Especialistas)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Mesa de escritório	Avanti / MDF	-	Ruim
Carro Maca	Hospitalar	-	Bom
Cadeira	Plástico preta	-	Ruim
Ar-condicionado	Electrolux 12000BTU	-	Bom
Impressora	HP107W	8238	Bom

### Sala de USG - Ultrassonografia

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Maca de USG	-	1375	Regular
Aparelho de USG	Midway	-	Bom
Notebook	Samsung	-	Bom
Nobreak	3000VA	-	Bom
Impressora	HP Laser 135A	9658	Bom
Cadeira de Escritório	Preta	-	Bom
Mesa de Escritório	-	2323	Ruim

Mesa de Escritório	De Aço	8752	Bom
--------------------	--------	------	-----

### Sala de Emergência

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Ar-condicionado	Agratto	8035	Bom
Mesa auxiliar	Hospitalar	-	Ruim
Mesa de cabeceira	Aço	-	Ruim
Armário Suspenso	03 Portas	-	Bom
Carro transporte	Para medicação		Ruim
Cama Maca	Hospitalar	-	Bom
Aspirador Cirúrgico	A45 Plus	9724	Bom
Foco Cirúrgico	Skyled 120	-	Bom
Desfibrilador	Mindray / umed20	9373	Bom
Monitor paramétrico	Comen star8000f	9770	Bom

### Sala de Raio X/ Sala do CR

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Computador	Dell	-	Bom
Nobreak	UPS	-	Bom
Nobreak	PAD	-	Bom
Impressora	Dryview	-	Bom
CR Digitalizador	Regius sigma EII	-	Bom
Negatoscópio	-	-	Bom
Cadeira de escritório	-	-	Bom
Ar-condicionado	Consul / 9000BTU	-	Regular
Ar-condicionado	Electrolux/12000BTU	-	Bom
Aparelho de Raio X	VMI - Fixo	-	Bom

Sala de Curativo			
Item/Equipamento	Modelo/descrição	Nº de Patrimônio	Estado de Conservação
Mesa de Cabeceira	02 Portas	-	Ruim
Armário	Aço	6843	Ruim
Carro transporte	Alumínio	-	Bom
Eletrocardiógrafo	Bionet / Cardiocare 2000	-	Bom
Mesa auxiliar	Hospitalar	-	Bom
Ar condicionado	TCL / 12000 BTU	8027	Bom

Laboratório - Coleta			
Item/Equipamento	Modelo/descrição	Nº de Patrimônio	Estado de Conservação
Armário de Ferro	02 Portas		Ruim
Ar condicionado	Eletrolux 7.000BTU		Ruim
Computador de mesa	Acer		Bom
Cadeira de escritório	Preta		Ruim
Armário de ferro de balcão	06 portas	2647	Ruim
Ar condicionado	Eletrolux 7.000btu	3737	Ruim
Cadeira de coleta de sangue		9699	Ruim
Banho maria	Fanem model 1100		Ruim
Impressora2	HP 1002	8239	Bom

Laboratório - Hematologia			
Item/Equipamento	Modelo/descrição	Nº de Patrimônio	Estado de Conservação
Analisar Hematológico	Zibio 23		Ruim
Homogeneizador	Phoenix AP22	2769	Ruim
Microscópio Biológico	Xsz-n107t		Ruim
Nobreak	Ragtech		Bom
Ar condicionado	Consul 9000btu		Ruim

### Laboratório - Análises

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Ar condicionado	Agratto 12000btu	8034	Bom
Agitador Multifuncional	Kline - TS2000A	-	Médio
Centrifuga	Daiki 80-2b-dm		Ruim
Osiose Reversa	RO10420	-	Médio
Centrifuga	Hoffmann Lab	8113	Ruim
Microscópio	OlympusCX31RBSEA	-	Médio
Centrifuga	Micro spin		Ruim
Estufa	Fanem 520		Ruim
Computador	AOC	4192	BOM

### Sala de imobilização/Ortopedia

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Carro Maca	Hospitalar	-	Bom
Mesa auxiliar azul	Com 02 plataformas		Ruim
Negatoscópio	-	-	Bom
Ar-condicionado	Consul /12000BTU		Bom
Armário Vitrine	Prateleira/Vidro	-	Bom

### Sala da Administração

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Mesa de cabeceira	Aço	-	Bom
Mesa de escritório	-	3690	Bom
Mesa de escritório	-	4775	Bom
Mesa de escritório	-	6877	Bom
Mesa de escritório	-	-	Bom
Impressora	HP LJ M125a	4798	Bom
Impressora	XEROX B215	-	Bom

Mesa de cabeceira	Aço	-	Médio
Computador	AOC	-	Bom
Computador	LG	7113	Bom
Armário de Aço	02 Portas	1565	Bom
Armário de Aço	02 Portas	4088	Bom
Armário de Aço	02 Portas	6957	Bom
Ponto Eletrônico	Madis RP	3828	Bom
Cadeira de escritório	-	-	Bom
Cadeira de escritório	-	-	Bom
Armário de Aço	02 Portas	2332	Bom
Armário de Aço	02 Portas	-	Bom
Armário de Aço	02 Portas	-	Bom
Cadeira de escritório	-	-	Bom
Computador	LG	-	Bom
Nobreak	-	-	Bom
Ar condicionado	Electrolux 12.000BTU	-	Bom
Mesa de Reunião	8 LUGARES	-	Bom
Frigobar	Consul Compacto120	3824	Ruim
Notebook	HP 256GB	-	Ótimo
Computador	Intel Core i3 8GB	-	Ótimo
Impressora	Zebra ZD220 203dpi	-	Ótimo
Switch 8 portas	Tp-link ls1008g	-	Ótimo
Nobreak	Ts shara ups800v xpro	-	Ótimo

### Sala de Faturamento

<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Computador	AOC	-	Regular
Mesa de escritório 1	-	-	Regular
Mesa de escritório 2	-	-	Regular
Cadeira de escritório	-	-	Regular
Armário 1	Aço	0486	Regular
Armário de Aço	02 Portas	0171	Regular

Armário de Aço	02 Portas	0650	Regular
Armário de Aço	02 Portas	1191	Regular
Armário	Prateleira	2654	Regular

### Observação 01

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama leito	Manual	-	Bom
Cama leito	Manual	-	Bom
Cama leito	Manual	-	Bom
Mesa de cabeceira	Aço	-	Médio
Mesa de cabeceira	Aço	-	Médio
Ar-condicionado	Electrolux	-	Bom

### Observação 02

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Ar-condicionado	Electrolux	-	Bom

### Observação 03

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama leito	Manual	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom

Mesa de cabeceira	Aço	-	Médio
Ar-condicionado	Consul	-	Bom

### Sala Posto de Medicação

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Armário	De Aço	6935	Bom
Armário	Prateleira/vidro	8754	Bom
Mesa de cabeceira	Aço	6291	Médio

### Sala Posto de Medicação

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Aparelho de Fototerapia	Led Photo	-	Bom
Incubadora de Transporte	RWT PLUS	-	Bom
Incubadora Neonatal	Milenium	-	Bom
Berço Hospitalar	Cuna	-	Bom

### Centro Cirúrgico

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Armário de Aço	02 Portas	-	Médio
Armário de Aço	02 Portas	3147	Bom
Armário de Aço	02 Portas	2633	Bom
Armário de Aço	02 Portas	-	Bom
Armário de Aço	02 Portas	6947	Bom
Armário de Aço	02 Portas	2115	Bom
Armário de Aço	02 Portas	406797	Regular
Armário de Aço	02 Portas	3501	Bom
Armário de Aço	02 Portas	-	Regular

Armário	Prateleira/vidro	-	Regular
Armário	Prateleira/vidro	5881	Bom
Armário	Prateleira/vidro	2632	Bom
Armário	Prateleira/vidro	-	Regular
Autoclave de Bancada	Baumer B54-R	-	Regular
Autoclave horizontal	Ortossintese AC 254	-	Bom
Seladora	-	-	Bom
Seladora	-	-	Ruim
Cama Leito	Manual	-	Bom
Aspirador Cirúrgico	A45 PLUS	-	Bom
Balança Pediátrica	Balmak	-	Bom
Foco Cirúrgico Auxiliar	SKY LED	-	Bom
Foco Cirúrgico Auxiliar	SKY LED	-	Bom
Foco Cirúrgico Auxiliar	F500-2	-	Bom
Foco Cirúrgico Auxiliar	F500-2	-	Bom
Foco Cirúrgico Fixo	Fixo	-	Bom
Foco Cirúrgico Fixo	Fixo	-	Bom
Bisturi eletrônico	B-1600MP	-	Bom
Mesa cirúrgica	22796	-	Bom
Mesa cirúrgica	22796	-	Bom
Negantoscópio	-	-	Bom
Incubadora de tran. Neonatal	Básica	-	Bom

### Sala da Farmácia

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Mesa de cabeceira	Aço	-	Bom
Mesa de escritório	-	6295	Regular
Mesa de escritório	-	3691	Regular
Impressora	HP LJ 1005	2751	Bom
Ar condicionado	Consul	-	Bom
Armário de Aço	02 Portas	6939	Bom

Armário de Aço	02 Portas	5150	Ruim
Armário de Aço	02 Portas	2115	Ruim
Computador	LG	4743	Bom
Poltrona cama	Hospitalar	-	Bom
Geladeira	Consul	3143	Bom
Seladora	-	-	Bom

### Isolamento

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular

### Enfermaria masculina 01 (M1)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Bom
Cama Leito	Manual	-	Bom
Cama Leito	Manual	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular

### Enfermaria masculina 02 (M2)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular

Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular

### Enfermaria Feminina 01 (F1)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular

### Enfermaria Feminina 02 (F2)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular

### Sala de Oxigênio

<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Concentrador/Nebulizador	Milenium	-	Bom
Concentrador/Nebulizador	Milenium	-	Bom
Concentrador/Nebulizador	Milenium	-	Bom
Central de Nebulização	-	9535	Bom
Central de Nebulização	-	9536	Bom

### Sala Pré-parto

<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Cama Leito	Manual	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom

### Sala de enfermagem

<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Armário	Aço	2322	Bom
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Escritório	-	7931	Regular
Roteador	AC-1750	-	Bom
Cadeira de escritório	-	-	Bom
Negatoscópio	-	-	Bom

### Sala Coordenação de enfermagem

<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Mesa de Escritório	-	6023	Regular
Cadeira de Escritório	-	-	Bom
Ar-condicionado	TCL / 12000BTU	-	Bom

### Posto de enfermagem

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Bebedouro	Libell	-	Regular
Computador	AOC	-	Regular
Impressora	HP LJ M125a	4798	Bom

### Pediatria

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Bom
Cama Leito	Manual	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de Cabeceira	MDF	-	Bom
Mesa de Cabeceira	MDF	8746	Bom
Berço Hospitalar	Leito	-	Bom
Ar-Condicionado	TCL / 12000BTU	-	Bom

### Reanimação

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa Auxiliar	Hospitalar	-	Bom
Mesa Auxiliar	Hospitalar	-	Bom
Ventilador Pulmonar	PR4-G	-	Bom
Ventilador Pulmonar	Pleximag	-	Bom
Monitor Multiparamétrico	DX2021	-	Bom
Cardioversor	Instramed Cardiomax 8	-	Bom
Monitor Multiparamétrico	Alfamed Vita i120	-	Regular
Monitor Multiparamétrico	Comen	9773	Bom

Monitor Multiparamétrico	Comen	9771	Bom
Monitor Multiparamétrico	Comen	9772	Bom

### Pós-operatório Feminino (POF)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de Cabeceira	MDF	8745	Bom
Mesa de Cabeceira	MDF	8747	Bom
Mesa de Cabeceira	MDF	8748	Bom

### Pós-operatório Masculino (POM)

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Ar-Condicionado	TCL / 12000BTU		Bom

### Refeitório

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Mesa de pedra	Pedra	-	Bom
Mesa de pedra	Pedra	-	Regular
Bebedouro Vertical	Alumínio	-	Regular
Bebedouro	Latina	-	Regular
Micro-ondas	Electrolux	-	Bom
Sanducheira	Milano	-	Bom

### Descanso Médico

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Box	Solteiro	-	Bom
Cama Box	Solteiro	-	Bom
Frigobar	Consul	-	Regular

### Descanso Enfermagem masculino

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Armário de Aço	02 Portas	2321	Regular
Cama Box	Solteiro	-	Bom
Cama Box	Solteiro	-	Bom
Ar-condicionado	Electrolux	-	Bom

### Descanso Enfermagem feminino

<i>Item/Equipamento</i>	<i>Modelo/descrição</i>	<i>Nº de Patrimônio</i>	<i>Estado de Conservação</i>
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Manual	-	Regular
Cama Leito	Pré-parto	-	Regular
Cama Leito	Elétrica	-	Regular
Mesa de Cabeceira	Aço	-	Regular
Ar-condicionado	Electrolux / 12000btu	-	Bom

<b>Passação</b>			
<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Carro Cuba	Bralimpia	-	Regular
Carro Cuba	Bralimpia	-	Regular
Carro Cuba	Bralimpia	-	Regular
Carro Cuba	Bralimpia	-	Regular
Calandra	Suzuki/Telemecanique	-	Regular
Centrifuga	-	-	Ruim
Secador Horizontal	Castanho / 50kg	-	Bom
Ar-condicionado	Agrato / 9.000btu	8033	Bom

<b>Lavanderia</b>			
<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Carro Cuba	Bralimpia	-	Bom
Carro Cuba	Bralimpia	-	Bom
Maquina de Lavar	Castanho / Sterilav	-	Ruim
Poltrona Hospitalar	Reclinável	-	Bom

<b>Almoxarifado Nutrição</b>			
<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Freezer vertical	-	3694	Bom
Freezer vertical	-	-	Bom
Prateleira de Madeira	-	-	Bom
Prateleira de Aço	-	-	Bom

<b>Almoxarifado Geral</b>			
<b>Item/Equipamento</b>	<b>Modelo/descrição</b>	<b>Nº de Patrimônio</b>	<b>Estado de Conservação</b>
Balança Pediátrica	Welmy	-	Danificado
Armário de Aço	02 Portas	2632	Regular

Armário de Aço	02 Portas	-	Regular
Armário de Vidro	OM 101	-	Regular
Cama Leito	Elétrica	-	Bom
Carro Maca	Manual	-	Bom
Berço de Leito	Manual	-	Regular
Berço de Leito	Manual	-	Regular
Freezer	Consul	-	Bom
Aparelho de Raio X	Móvel	-	Regular
Foco Cirúrgico Auxiliar 01	Baumer	-	Regular
Incubadora neonatal	DSI-2000	-	Danificado
Aspirador Cirúrgico	A-45 PLUS	-	Ruim
Desfibrilador Dea	MD10	-	Danificado
Desfibrilador Dea	Futura Cmos Drake	-	Danificado
Bisturi Eletrônico	Emai / BP-100	-	Danificado
Bisturi Eletrônico	Emai / BP-100	-	Danificado
Microscópio Biológico	New Optics / NO226B	7052	Novo
Nebulizador	Olidef / C-71Plus	-	Novo
Monitor Multiparametrico	Dixtal / Dx2010	-	Danificado
Bomba de Infusão	Santronic / St1000	-	Concerto
Bomba de Infusão	Santronic / St1000	-	Concerto
Bomba de Infusão	Santronic / St1000	-	Concerto
Desfibrilador Dea	Cmos Drake	-	Concerto
Desfibrilador Dea	Toth / Easy Shock	-	Concerto
Desfibrilador Dea	Instramed / Isis	-	Concerto
Torniquete Pneumático	ITS-MC 28-600	-	Bom
Mesa cirúrgica	Barrfab	-	Danificado
Aspirador de secreção	Fanen	-	Novo
Forno Industrial a Gás	Venâncio	-	Novo
Carro funcional de limpeza	JSBRA	-	Novo
Armário de Vidro		-	Bom
Monitor Cardíaco	Leistung / Luft3	-	Bom
Fogão	4 Bocas	-	Danificado

Jogo de Mesa	Infantil de Plastico	-	Ruim
Jogo de Sofá		-	Ruim